

CPS0004-CRANKSHAFT SENSOR



Current Vehicle Crankshaft Sensor
Sensor de Cigüeñal Actual
Capteur de Vilebrequin Actuel du Véhicule



New Hitachi CPS0004
Nuevo Hitachi CPS0004
Nouveau CPS0004 Hitachi

CPS0004 Crankshaft Sensor with metal round cover may look different than plastic rectangle Sensor in vehicle.

Sensor de Cigüeñal CPS0004 con tapa redonda de metal puede verse distinto del sensor rectangular de plástico en el vehículo.

Le capteur de vilebrequin CPS0004 avec couvercle métallique rond peut sembler différent du capteur rectangulaire en plastique dans le véhicule.